

องค์การบริหารส่วนตำบลป้อมมัง

ประเภทงาน อาคาร ก่อสร้างสนามฟุตบอล กว้าง ๒๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๖.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๓๖.๐๐ ตร.ม
เจ้าของ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลป้อมมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
สถานที่ก่อสร้าง ณ.สนามประจำตำบลป้อมมัง หมู่ที่ ๖ ตำบลป้อมมัง อำเภอรามันจังหวัดยะลา
แบบเลขที่ / ๒๕๕๗ จำนวน ๑๐ แผ่น
ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
ประมาณการเมื่อวันที่๑๗..... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
๑	ประเภทงานอาคาร				ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมือง
	๑.๑ งานสนามฟุตบอล	๓๖๗,๑๕๑.๒๘	๑.๒๗๒๖	๔๖๗,๒๓๖.๗๒	๒๙.๐๐-๒๙.๙๙ บาท/ลิตร
	๑.๒ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๖๙๘,๘๐๐.๐๐	-	๖๙๘,๘๐๐.๐๐	ระยะขนส่งวัสดุ
	๑.๓ ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	ประมาณ ๑๘ กม.
	และแนะนำโครงการจำนวน ๑ ป้าย				
	เงื่อนไข				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑,๑๖๖,๐๓๖.๗๒	
	(บวก ๕% ตามมติ ครม.) หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/๗๗๔๒ ลว. ๒ พค.๒๕๕๐			-	
	รวมเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			๑,๑๖๖,๐๓๖.๗๒	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			๑,๑๖๐,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร	(หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ยาว ๙๓๖.๐๐ ตรม
เฉลี่ยราคาประมาณยาว ๑,๒๓๙.๓๑ บาท/ตรม
ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๒๐วัน/จำนวน ๒ งวด ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป้อมมังที่..๒๙๙../๒๕๕๗ลว.๑๔.พ.ย.๒๕๕๗
ได้บวกระยะเวลา ๕๐% ตามมติครม.เป็น ๑๘๐ วัน เป็นราคาตามมติคณะกรรมการฯจึงลงลายชื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ นิรัตน์ ปลดทุกข์ ตรวจสอบ
(นายนิรัตน์ ปลดทุกข์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป้อมมัง

(ลงชื่อ) นิรัตน์ ปลดทุกข์ ประธานกรรมการ
(นายนิรัตน์ ปลดทุกข์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป้อมมัง

ลงชื่อ อาหะมะ ลามอสีเตาะ เห็นชอบ
(นายอาหะมะ ลามอสีเตาะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป้อมัง

(ลงชื่อ) จรววยพร เจือจันทร์ กรรมการ
(นางสาวจรววยพร เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) มัสกี ยูโซะ กรรมการ
(นายมัสกี ยูโซะ)
ผู้อำนวยการกองช่าง ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ป้อมัง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

แบบเลขที่ /2557

จำนวน 10แผ่น

รายการที่

ฝ่ายประมาณการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลป้อมมัง

ประมาณวันที่

เดือน พฤศจิกายน

พ.ศ. 2557

ประมาณการโดย นายมัทธิ ฐุโษะ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

[illegible]